



## НАЗНАЧЕНИЕ

Указатели предельной температуры - новый альтернативный способ демонстрации диапазона допустимой температуры.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Возможность установки на приборы** - термометры d.63 с радиальным штоком  
- термометры d.100, 160 с радиальным и осевым штоком

**Максимальная температура измеряемой среды, °С** до +150 °С

**Присоединение к прибору** на обечайку, крепление винтом

**Регулировка** вручную

## КОНСТРУКЦИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

